

Pravidla

pro zpětný příjem/výkup vratných palet firmy DITON s.r.o.

Pravidla upřesňují podmínky pro zpětný výkup/přijem dřevěných vratných palet, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách firmy DITON s.r.o.

Výrobky nebo zboží dodává firma DITON s.r.o. na dřevěných vratných paletách, případně volně ložené.

Jednotlivé druhy palet:

- **Základní řada vratných palet:** DITON 120 × 80, DITON 120 × 100, EUR 120/80 (vč. EPAL), 120 × 80, 120 × 100.
- **Atypické vratné palety:** EUR 120 × 80 s držáky (vč. EPAL), 164 × 80 s držáky, 240 × 80.

U těchto palet zajišťujeme podle níže uvedených pravidel i jejich zpětný odběr.

Zákazník nebo pověřený dopravce (dále jen zákazník) při vrácení palet na expedici uvede svoje kontaktní údaje, počet a druh vrácených palet a předá dodací list k převáženým paletám.

Pracovnice expedice provede kontrolu salda nevrácených palet daného zákazníka a na základě těchto údajů vystaví formulář „Zápis o převímce palet“, který předá zaměstnanci pracoviště převímky palet.

Pracovník převímky palet zkontroluje, zda druh a počet vrácených palet souhlasí s údaji uvedenými v Zápisu o převímce palet. Současně provede vizuální kontrolu stavu vrácených palet.

Pravidla pro tuto kontrolu jsou u firmy DITON s.r.o. nastavena v souladu s normou ČSN EN ISO 18 613 - příloha č.1. Zjištěné stupně poškození – příloha č.2 nebo počet nepřevzatých palet zapíše do Zápisu o převímce palet, kde mu zákazník svým podpisem potvrdí zjištěné skutečnosti.

Pracovník Převímky palet tento formulář vrátí zpět na expedici, kde se podle pravidel uvedených ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách provede zákazníkovi zaúčtování palet. Pokud zákazník obdržel při dodávce výrobků poškozené palety a tuto skutečnost reklamoval, tento reklamační protokol doloží při vrácení palet.

Tento „Zápis o převímce palet“ zašle pracovnice expedice e-mailem zákazníkovi.


Příloha č.1 – Pravidla pro kontrolu palet vrácených palet

Pravidlo, kdy nemůže být paleta od zákazníka přijata:

- Na paletě jsou použity nesprávné komponenty – přířezy nebo špalíky nestandardních rozměrů.
- Komponenty napadené hnilobou, která ovlivňuje celkové mechanické vlastnosti palety.
- Není čitelné předepsané označení palety.
- Pokud jsou použity špalíky z dřevotřískových materiálů, které nesplňují EN 1087-1. Hustota dřevotřískových materiálů není větší než 580 kg/m³.

Přehled závad, které bez další opravy u firmy DITON, činí paletu nepoužitelnou

Schéma a popis možného poškození palet:



- 1 Chybí dřevo přířezů v takovém rozsahu, že u jednoho přířezu jsou viditelné dva nebo více dříví hřebíků, nebo u více než dvou přířezů je viditelný jeden nebo dva dříví hřebíků, nebo chybí dřevo více než 1/4 šířky přířezu v délce 1/4 délky přířezu, nebo dřevo u přířezu mezi špalíky ve více než 1/4 přířezu.

- 2 Špalík, podélný nosník nebo svlak chybí nebo je zlomený.
- 3 Chybějící dřevo u špalíků, podélných nosníků nebo svlaků, pokud je více než jeden dřík hřebíku viditelný v jakémkoliv spoji.
- 4 Přířez ložné nebo opěrné podlahy je zlomený, buď šikmo nebo napříč.
- 5 Jakékoliv poškození palety zářezy vzniklé při řezání na paletě, a to bez rozlišení hloubky a délky zářezu.

Další závady snižující, nebo zamezující zpětvzetí palet:

- Trhliny přířezů podlahy jsou větší než 1/2 šířky nebo délky přířezu podlahy a nemohou být bezpečně zafixovány hřebíky.
- Chybějící dřevo u špalíků, podélných nosníků nebo svlaků, pokud je více než jeden dřík hřebíku viditelný v jakémkoliv spoji.
- Znečištěná nebo kontaminovaná paleta v závislosti na použití; Pokud existují pochybnosti, týkající se povahy kontaminace, musí být věnována pozornost její identifikaci a následné likvidaci.
- Palety se špatným zpracováním; Palety s materiály nebo komponenty, které byly již předtím špatně použity.
- Trhliny ve vybrání v celé šířce, v jakémkoliv délce podélného nosníku.

Konečné stanovisko při posuzování vrácených palet na základě výše uvedených pravidel vydává vždy pracovník pracoviště Přejímky palet.

Příloha č. 2 – Max. počty možného poškození u jedné palety

č.	Druh palety u firmy DITON	Povolený počet poškozených prvků
1	EUR 120 × 80 (vč. EPAL)	1 - 3
2	120 × 80	1 - 3
3	120 × 100	1 - 3
4	DITON 120 × 80	0
5	DITON 120 × 100	0
6	EUR 120 × 80 s držáky	1 - 3
7	120 × 100 s držáky	1 - 3
8	240 × 80	1 - 3
9	164 × 80 s držáky	1 - 3